



Crazy Motor Kit

СОСТАВ НАБОРА

x1 Мотор	x1 USB кабель	x1 Манипу- лятор	x1 Коробка передач	x4 Колесный диск	x4 Резина для диска плоская	x4 Резина для диска с выступами	x4 Крепеж для оси на 90°	x2 заглушка для оси (к)	x1 малое зубчатое колесо (беж)	x4 балка на 11 (ж)	x2 Пластина 2x8 (б)	x2 пластина 4x8 (к)	
x2 Глаз	x2 Ось на 4	x2 Ось гвоздик на 5	x2 Ось гвоздик на 3	x5 Малое зубчатое колесо (ч)	x2 Малое зубчатое колесо (с)	x20 Втулка (с)	x1 Штифт с осью на 2	x1 крепежная балка	x4 изогнутая балка (ж)	x1 балка на 9 (ж)	x1 балка на 13 (ж)	x2 Ось на 12 (ч)	
x6 Двойной штифт (с)	x12 Полуштифт/ полуось (беж)	x20 Штифт (ч)	x4 Штифт (с)	x6 Полуштифт (с)	x4 Полувтулка (ж)	x1 Червяк (с)	x1 Полуштифт/ полуось (с)	x1 Балка на 2 с крестообразным отверстием (с)	x2 балка на 5 (ж)	x1 коробка для червячной передачи	x2 Пластина 1x6 (ж)	x1 рама (с)	
x4 Изогнутая балка (ч)	x4 Г-образная балка (с)	x1 Ось на 9 (с)	x2 Ось на 8 (ч)	x1 Ось на 6 (ч)	x2 балка на 3 с доп. крест. отверстием сверху (ж)	x2 балка на 3 (ж)	x2 большое зубчатое колесо (с)	x3 среднее зубчатое колесо (с)	x2 балка с выступами на 2 (б)	x10 кирпич 2x4 (син)	x2 балка с выступами на 16 (к)	x2 балка на 11 (ж)	
x1 Среднее зубчатое колесо (беж)	x1 Крышка для пластины (б)	x2 балка с выступами с крест.отверс- тием (б)	x3 пластина 2x4 (с)	x4 изогнутая балка (б)	x3 скруглённый кирпич 2x2 (к)	x2 красная пластина 4x6 (к)	x2 Красная балка с выступам и 1x4 (к)	x2 Крепежная балка (к)	x2 Крепежная балка 1x6 (к)	x2 кирпич 2x2 (б)	x4 Пластина 1x8 (ж)	x1 прозрачная кабина	